

タテ型洗濯機 修理概算費用について

※ご案内※

下記の修理概算費用は、「出張費+技術料+部品代+消費税」の合計となり、単一の部品交換をした場合の目安の金額です。

複数の部品交換を必要とする場合や、複数人での作業が必要となる場合は金額が変わります。

分類	症 状	修理概算費用
水漏れ	給水ホースから水漏れ	9,000円～16,000円前後(税込)
	本体下から水漏れ	13,000円～19,000円前後(税込)
	洗濯機内の注水口から水漏れ	12,000円～19,000円前後(税込)
	内部排水ホースから水漏れ	11,000円～14,000円前後(税込)
	外部排水ホースから水漏れ	10,000円～13,000円前後(税込)
	1本ものの排水ホースから水漏れ	
脱水	脱水できない	11,000円～23,000円前後(税込) ※つり棒、基板、安全スイッチ等の部品交換の場合
	脱水槽が回らない	19,000円～25,000円前後(税込) ※洗濯容量:6kg以下、軸受け、モーター等の部品交換の場合
	脱水が弱い	
	脱水が途中で止まる	28,000円～43,000円前後(税込) ※洗濯容量:7kg以上、軸受け、モーター等の部品交換の場合
排水	排水できない	11,000円～23,000円前後(税込)
	排水が遅い	
給水	給水しない	12,000円～23,000円前後(税込)
	洗濯槽が満タンになっても給水が止まらない	
	給水と同時に排水される	12,000円～17,000円前後(税込)
風呂水給水	風呂水を吸水できない (風呂水吸水ポンプから動作音あり)	11,000円～18,000円前後(税込)
	風呂水を吸水できない (風呂水吸水ポンプから動作音なし)	14,000円～23,000円前後(税込)
	風呂水用のランプが点滅する	故障ではありません。 (風呂水途中切れ、すすぎから開始、最初から水がある)
異常音	異常音がする	10,000円～18,000円前後(税込) ※設置調整、つり棒等の部品交換の場合
異常振動	振動がする	19,000円～25,000円前後(税込) ※洗濯容量:6kg以下、軸受け、モーター等の部品交換の場合
		28,000円～43,000円前後(税込) ※洗濯容量:7kg以上、軸受け、モーター等の部品交換の場合
上蓋	上蓋が閉まらない	13,000円～24,000円前後(税込)
	上蓋が開かない	
	上蓋がロックされない	
	上蓋が破損している	14,000円～20,000円前後(税込)
排水ホース	内部排水ホース交換	11,000円～14,000円前後(税込)
	外部排水ホース交換	10,000円～13,000円前後(税込)
	1本ものの排水ホース交換	
電源	電源が入らない	14,000円～23,000円前後(税込)
	電源が途中で落ちる	

エラーコード	症 状	修理概算費用
C1	検査モードが作動している可能性があります	15,000円～17,000円前後(税込)
C2	検査モードが作動している可能性があります	
C3	検査モードが作動している可能性があります	
E1	給水の異常	12,000円～23,000円前後(税込)
E2	排水の異常	11,000円～23,000円前後(税込)
E3	脱水時モーターの回転異常	11,000円～23,000円前後(税込) ※つり棒、基板、安全スイッチ等の部品交換の場合 19,000円～25,000円前後(税込) ※洗濯容量: 6kg以下、軸受け、モーター等の部品交換の場合 28,000円～43,000円前後(税込) ※洗濯容量: 7kg以上、軸受け、モーター等の部品交換の場合
E41	上蓋のロック異常	13,000円～23,000円前後(税込)
E42	上蓋のロック解除異常	
E43	上蓋ロックリノット動作回数異常	
E44	運転中上蓋ロック解除異常	
E45	安全スイッチ異常	11,000円～18,000円前後(税込)
E46	ブレーキの異常	31,000円～43,000円前後(税込)
E47	運転中上蓋スイッチ強制解除異常	11,000円～23,000円前後(税込)
E5	脱水時モーターの回転異常	14,000円～23,000円前後(税込) ※基板等の部品交換の場合 19,000円～25,000円前後(税込) ※洗濯容量: 6kg以下、軸受け、モーター等の部品交換の場合 28,000円～39,000円前後(税込) ※洗濯容量: 7kg以上、軸受け、モーター等の部品交換の場合
E7	電源割り込み異常	15,000円～23,000円前後(税込)
E8	脱水安全、スイッチ異常	11,000円～13,000円前後(税込)
E9-01	基板の異常	15,000円～23,000円前後(税込)
E9-02	基板の異常	
E9-04	基板の異常	
E9-08	モータの異常	28,000円～39,000円前後(税込)
E9-20	基板の異常	15,000円～23,000円前後(税込)
E9-40	モータの異常	28,000円～39,000円前後(税込)
EA1/EA	水位センサー異常	13,000円～23,000円前後(税込)
Eb1	電解異常	17,000円～23,000円前後(税込)
Eb2	電解異常、基板の異常	
Ed	基板の通信異常	15,000円～20,000円前後(税込)
Ed1	基板の異常	
Ed2	基板の異常	
Ed3	基板の異常	
EF	EEPROMの異常	
EP	風呂水給水ポンプの異常	11,000円～23,000円前後(税込)
EU	電源リレー異常	15,000円～23,000円前後(税込)

U3	脱水の異常	11,000円～23,000円前後(税込) ※つり棒、基板、安全スイッチ等の部品交換の場合 19,000円～25,000円前後(税込) ※洗濯容量:6kg以下、軸受け、モーター等の部品交換の場合 28,000円～43,000円前後(税込) ※洗濯容量:7kg以上、軸受け、モーター等の部品交換の場合 ※AQW-TJ900シリーズの場合、41,000～47,000円前後(税込)
U4	上蓋が開いている状態を示す異常 (上蓋を検知できていない)	11,000円～17,000円前後(税込)
U5	排水に時間がかかっている状態を示す表示	11,000円～23,000円前後(税込)
U6	風呂水給水の異常	10,000円～20,000円前後(税込)
U7	らくらくSONIC中の給水異常	17,000円～26,000円前後(税込)
U8	らくらくSONICのトレイが閉まっていることを状態を示す表示	
U9	らくらくSONICのトレイが開いていることを状態を示す表示	
UA	お手入れモード時、液体洗剤・柔軟剤がタンクに残っている状態を示す表示	
Ud	残水排水プログラム	故障ではありません。
UL	チャイルドロックが掛かっている状態	故障ではありません。
[]	脱水層停止検出プログラム	15,000円～23,000円前後(税込)